



# SENSOR HUMEDAD




+

# TEMPERATURA


# HUMETE.RS4



%HR



°C



DOMÓTICA

AIRE ACONDICIONADO

ALMACENES

HUMIDIFICADORES  
DESHUMIDIFICADORES

HUMEDAD

0/100%HR  
SALIDA

RS485



%HR

SALIDA HUMEDAD

TEMPERATURA

-40/+80°C  
SALIDA

RS485



°C


SALIDA TEMPERATURA

# CARACTERÍSTICAS

Dimensiones caja	85x90x42
Material	ABS
Protección caja	IP65
Sujeción	A pared (2 orejas)
Alimentación	10.. 30VDC
Tª de trabajo	-20/+ 60°C (interna)
Filtro capuchón	Membrana

Precisión H% a 25°C	± 3%RH (5%RH ~ 95%)
Precisión temperatura	± 0,4°C
Consumo máximo	1,2W
Comunicación	RS485 Modbus
Humedad + temperatura	configurables
Tiempo de respuesta:	
temperatura	≤ 25seg. (1m/s velocidad viento)
humedad	≤ 8seg. (1m/s velocidad viento)

# FORMATO



# CONEXIÓN

