

SENSOR HUMEDAD

+



TEMPERATURA

 4/20mA


 4/20mA



HUTE-2x42/C



CERTIFICADO de CALIBRACIÓN INDIVIDUAL



DOMÓTICA

AIRE ACONDICIONADO

ALMACENES

HUMIDIFICADORES
DESHUMIDIFICADORES

HUMEDAD

0/100%HR

SALIDA

4/20mA



%HR

SALIDA HUMEDAD
4/20mA (ACTIVA)

TEMPERATURA

-40/+80°C

SALIDA

4/20mA



°C

SALIDA TEMPERATURA
4/20mA (ACTIVA)